

NOTIFICA

(art.6, D.Lgs. 334/99 - autocertificazione ai sensi della L.15/68)

Il sottoscritto dott. Franco NAPP, nato a Trieste il 10.08.1968, residente a Trieste in via Lazzaretto Vecchio n.9, in qualità di Amministratore Delegato della DEPOSITI COSTIERI TRIESTE S.p.A., con sede in Via Rio Primario 12 a Trieste,

NOTIFICA

le seguenti informazioni, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. 334/99, in aggiornamento a quelle precedentemente inviate.

RAGIONE SOCIALE GESTORE: DEPOSITI COSTIERI TRIESTE S.p.A.

INDIRIZZO DEPOSITO: Via Rio Primario 12 - 34149 TRIESTE

**SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI
AI SENSI DEL D.LGS. 334/99:** GASOLIO

QUANTITA' MASSIMA PRESENTE: 46.885 t, contenuta in adeguati serbatoi fuori terra

FORMA FISICA: liquido

ATTIVITA' DEL DEPOSITO: L'attività lavorativa della D.C.T. consiste nel ricevimento, stoccaggio e spedizione di prodotti petroliferi di categoria "C" ex D.M. 31 luglio 1934 (gasolio ed olio combustibile denso).
Il ricevimento avviene a mezzo di navi cisterna fino a 30.000 t su un pontile attrezzato (molo "Nuovo" di concessione A.P.T.).
Le spedizioni avvengono via mare a mezzo di bettoline dal molo "Nuovo" o dal molo "Martello", via terra tramite autobotti e ferrocisterne.
Lo stoccaggio dei prodotti avviene in adeguati serbatoi, di varie capacità e dimensioni, che per capacità e caratteristiche e per il tipo di prodotti stoccati, sono classificati nella classe VIII della categoria C, con terzo grado di sicurezza.

**AMBIENTE IMMEDIATAMENTE
CIRCOSTANTE IL DEPOSITO:** Il deposito è ubicato in area demaniale portuale e si affaccia sul mare; esso confina a nord-ovest con il terminale marino di prodotti petroliferi (cat.A) della S.I.O.T. S.p.A., a sud-est con l'area denominata "ex ESSO" attualmente sede di un impianto per la produzione di inerti (ghiaia e sabbia), ed infine a nord-est sul retro con un'area incolta e priva di abitazioni.


Per quanto riguarda le immediate vicinanze del deposito, gli impianti industriali e/o depositi più vicini, ubicati a nord-ovest, sono il già citato terminale marino di prodotti petroliferi di cat. A della S.I.O.T. S.p.A., l'industria siderurgica SERVOLA S.p.A., la LINDE CARACCILOSSIGENO S.p.A..

Viene inoltre segnalata la presenza dello Stadio Comunale "Nereo Rocco" (ubicato a ca. 800 m in linea d'aria) e del Palazzetto dello Sport "Palatrieste" (ca. 900 m in linea d'aria).

**ELEMENTI CHE POTREBBERO
CAUSARE UN INCIDENTE
RILEVANTE:**

Le operazioni di carico e scarico del gasolio, sebbene condotte con adeguati accorgimenti e misure di sicurezza, potrebbero essere causa di inquinamento terrestre e/o marino con conseguente rilascio di gasolio in mare.

La presenza di vento e/o di correnti marine potrebbe favorire l'estensione dell'inquinamento con conseguente aggravio degli effetti dello stesso.


dott. Franco NAPP